



Acidente no TVV deixa caminhoneiro ferido

A falta de preparação de motoristas de caminhão que atuam na área do TVV acabou provocando um acidente no berço 204, no último dia 3 de março. O próprio motorista do caminhão foi quem ficou ferido, após bater de frente em um contêiner, que estava sendo descarregado de um navio por um guindaste.

O vidro da cabine ficou destruído, assim como a frente do caminhão. Segundo testemunhas, o caminhoneiro saiu do berço 203 com um contêiner na carroceria e foi fazer a manobra no 204, momento em que acabou colidindo com o contêiner.

O motorista, que trabalha para uma empresa terceirizada, teve ferimentos no rosto, foi socorrido e passa bem. Toda a operação teve que ser paralisada por mais de duas horas para que fosse feito o atendimento médico, assim como a análise do acidente.

A situação, segundo companheiros, é de risco nos pátios. Empresas terceirizadas que têm contrato com o TVV contratam outras terceiras para realizar trabalhos de retirada de carga com motoristas que não são treinados para atuar na área de operação. Em geral, as operações são feitas de forma arriscada para os trabalhadores quando há a presença de caminhoneiros não treinados no pátio. Estamos de olho e vamos cobrar mais segurança nas operações!



Acesse nosso site www.suport-es.org.br